

Link do produktu: <https://elektrovolt.com.pl/16582p-wskaznik-zuzycia-zebatki-p-2519.html>

1658/2P - Wskaźnik zużycia zębarki



Numer katalogowy	1658/2P
Producent	Unior

Opis produktu

Dane techniczne:

- materiał: specjalna stal narzędziowa, utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
- do zębatek HG i IG

Jak użyć przyrząd:

- Wskaźnik zużycia zębarki określa stan tylnej zębarki. Można go używać do sprawdzania zębatek od 12 do 21 zębowych. Procedura : Łańcuch jest ułożony na zębatce, wskaźnik układamy kulistym zakończeniem między dwoma zębami na górnej części zębarki. Ostatnie ogniwo łańcucha jest usuwany z zębarki z siłą 100 N lub 10 kg przez użycie przyrządu w stronę obrotu zębarki. Usuwamy ostatnie ogniwo łańcucha z zębarki. Jeżeli schodzi łatwo, zębarka jest w dobrym stanie. Jednakże gdy ogniwo zachodzi na sąsiedni ząb lub gdy musimy użyć siły do jego usunięcia, jest on zużyty i należy wymienić.

Kod	L	B	A
619717	250	12	42

